

SIKKER JOBB ANALYSE		
Tiltakshaver:	Geir vhål	Side: 1 av 3
Ansvarlig utførende:	R.O LARSEN MASKIN a/s	Sist rev. 21.09.12
Prosjekt:	Melsomvikveien 433	Dok.Id:
Prosjektnr.:	20	Dato /sign.: E.Ø

Leder for arbeidet: Roy Ove Larsen

Verneombud: Espen Øy

Arbeidsoppgave: Grunnarbeider

Sted: Melsomvikveien 433

Nr.	Aktivitet	Risikomoment	Konsekvens	Tiltak
1	Lastebil	Skade på gjenstander/mennesker	Død/ødeleggelser	Ryggevakt
2	Gravemaskin	Skade på mennesker/gjenstander	Død/ødeleggelser	Kamera på gravemaskin,kamera på sidene og bak.
3	Gravemaskin	Skade på mennesker	Døv/blind	Hørselvern/briller/pigge gitter på gravemaskin

SIKKER JOBB ANALYSE		
Tiltakshaver:	Geir vhål	Side: 2 av 3
Ansvarlig utførende:	R.O LARSEN MASKIN a/s	Sist rev. 21.09.12
Prosjekt:	Melsomvikveien 433	Dok.Id:
Prosjektnr.:	20	Dato /sign.: E.Ø

--	--	--	--	--	--

Sted: Holmestrand brygge **Dato: 21.09.12**

[illegible]

SIKKER JOBB ANALYSE		
Tiltakshaver:	Geir vhål	Side: 3 av 3
Ansvarlig utførende:	R.O LARSEN MASKIN a/s	Sist rev. 21.09.12
Prosjekt:	Melsomvikveien 433	Dok.Id:
Prosjektnr.:	20	Dato /sign.: E.Ø
